

**DESIGNATION:** DIAGNOSTIC ENERGETIQUE D'UN LYCEE

**CLIENT:** GDF Suez **MANDATAIRE:** Enéides

Date des études : 2012 Date des travaux : à définir

Surface SHON: 13 500m<sup>2</sup>

Mission: DIAGNOSTIC ENERGETIQUE


### MISSION D'ENEIDES: DIAGNOSTIC ENERGETIQUE SUIVANT CAHIER DES CHARGES ADEME

### CARACTERISTIQUES DU PROJET : LYCEE MAULNIER A NICE

Lycée construit en 1989 de 13 500 m<sup>2</sup> :







La SHON totale de l'établissement est de 16 187 m2 (13 500 m2 de surface utile estimée) et se décompose comme suit :


Ba K : gymnase : 1 500 m2
Bat J habitations : 1 000 m2

- Bat A demi-pension : 1 500 m2 environ

Bat B, C, D, E, F, G, H, I Externat – enseignement : 11 000 m2

## Calcul des déperditions et analyse des factures de gaz et d'électricité :





# Proposition d'améliorations énergétiques :

#### ${\tt PROPOSITIONS \cdot D'AMELIORATION \cdot (en \cdot Euros \cdot TTC)} \P$

Priorité¤	Nature-des- investissements¤	Description#	Montant· approximatif· des· investissements· (€·TTC)¤	Economies∙ (€TTC/an)¤	Economies- d'énergie- (kWh/an)¤
111	Interventions·sur·le- bâti¤	Isolation-et-étanchéité-toiture¤	750°000¤	6°100¤	94°000·¤
2¤	Interventions-sur-le- bâti¤	Remplacement des surfaces vitrées verticales et huisseries avec brise soleil selon orientation X	1°600°000¤	8°200¤	126°500¤
3¤	Interventions-sur-le- bâti¤	Remplacement des surfaces vitrées (verrières) avec brise soleil #	306°000¤	1°900¤	29°800¤
4п	Interventions-sur-le- suivi-et-pilotage-des- installations- électriques¤	Installation de sous-comptages et GTC simplifiée #	20°000¶ (prixindicatif de- l'ensemble)¤	2°700¤	26℃00¤